

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schweißgraben Maasdorf 538694	Station von 1200 m bis 1300 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1		

Lfd. BW-Nummer 4	HW 5710353,94 RW 3391639,73
----------------------------	--

Bauwerksart	Durchlass
Material	Beton
Breite [m]	0
Länge [m]	20
Durchmesser [mm]	1000
Überdeckung [cm]	0
Stauhöhe [cm]	0
Rückstau [ca. m]	700



Ökologische Durchgängigkeit	Fische	Wasserwirbellose	Fischotter
	nicht gegeben	nicht gegeben	gegeben

Beschreibung Durchlass, bewachsene Überschüttung als Überfahrt, Otterpassage gegeben

Mangel / Baulicher Zustand funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel

Maßnahmenvorschlag Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische und Wasserwirbellose ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen. Gggf. Rückbau Bauwerk.