

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schweißgraben Maasdorf 538694	Station von 4000 m bis 4100 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2		

Lfd. BW-Nummer 10	HW 5708617,89 RW 3392374,56
-----------------------------	--

Bauwerksart	Durchlass
Material	Beton
Breite [m]	0,5
Länge [m]	5
Durchmesser [mm]	500
Überdeckung [cm]	0
Stauhöhe [cm]	0
Rückstau [ca. m]	0



Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben
------------------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

Beschreibung	Durchlass, Betonrohr, bewachsene Überschüttung als landwt. Überfahrt, Otterpassage gegeben
---------------------	--

Mangel / Baulicher Zustand	funktionsstüchtig, keine erkennbaren Mängel
-----------------------------------	---

Maßnahmenvorschlag	entfällt
---------------------------	----------