

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schweißgraben Maasdorf 538694	Station von 4100 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2	bis 4200 m	

Lfd. BW-Nummer 11	HW 5708522,53 RW 3392476,58
-----------------------------	--

Bauwerksart	Durchlass
Material	Beton
Breite [m]	1
Länge [m]	10
Durchmesser [mm]	1000
Überdeckung [cm]	0
Stauhöhe [cm]	0
Rückstau [ca. m]	200



Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben
------------------------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------

Beschreibung Durchlass, Betonrohr, bewachsene Überschüttung und Fahrbahndecke als Überfahrt, Otterpassage gegeben

Mangel / Baulicher Zustand funktionstüchtig, sanierungsbedürftig

Maßnahmenvorschlag Genehmigungs- und Eigentumsverhältnisse prüfen, Sediment beräumen und Rückschnitt Bewuchs