


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schweißgraben Maasdorf 538694	Station von 4400 m bis 4500 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 12	HW 5708343,1 RW 3392680,86			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	0,5			
Länge [m]	0			
Durchmesser [mm]	500			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	200			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
	Beschreibung	Durchlass, Betonrohr, bewachsene Überschüttung als Überweg, Otterpassage gegeben		
	Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
Maßnahmenvorschlag	entfällt			