


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schweißgraben Maasdorf 538694	Station von 2300 m bis 2400 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 3	HW 5709546,99 RW 3391815,73			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	1			
Länge [m]	9			
Durchmesser [mm]	1000			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	100			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
	Beschreibung Durchlass, bewachsene Überschüttung als Wiesenweg, Otterpassage gegeben			
	Mangel / Baulicher Zustand funktionstüchtig, sanierungsbedürftig			
Maßnahmenvorschlag Genehmigungs- und Eigentumsverhältnisse prüfen, ggf. Sediment beräumen und Rückschnitt Bewuchs				