

**Blatt 3**

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Schweißgraben Maasdorf 538694	<b>Station</b> von 2400 m	<b>Kartierer</b> A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 2	bis 2500 m	

<b>Lfd. BW-Nummer</b> 4	<b>HW</b> 5709464,39 <b>RW</b> 3391783,12
----------------------------	--

<b>Bauwerksart</b>	Durchlassn
Material	Beton
Breite [m]	0,5
Länge [m]	3
Durchmesser [mm]	500
Überdeckung [cm]	0
Stauhöhe [cm]	0
Rückstau [ca. m]	0



<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben
------------------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

<b>Beschreibung</b>	Durchlass, bewachsene Überschüttung als Wiesenweg, Otterpassage gegeben
---------------------	---

<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig
-----------------------------------	---------------------------------------

<b>Maßnahmenvorschlag</b>	Genehmigungs- und Eigentumsverhältnisse prüfen, ggf. Sediment beräumen und Rückschnitt Bewuchs
---------------------------	--