

Blatt 3

| | | | | |
|--|---|--|-----------------------|------------------------------|
| Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung | Gewässer : Schweißgraben Maasdorf 538694 | Station von 3000 m bis 3100 m | | Kartierer A.Kaeser |
| | Abschnittsnr.: 2 | | | |
| Lfd. BW-Nummer 6 | HW 5709201,49 RW 3391922,93 |  | | |
| Bauwerksart | Durchlass | | | |
| Material | Beton | | | |
| Breite [m] | 0,5 | | | |
| Länge [m] | 8 | | | |
| Durchmesser [mm] | 500 | | | |
| Überdeckung [cm] | 0 | | | |
| Stauhöhe [cm] | 0 | | | |
| Rückstau [ca. m] | 0 | | | |
| Ökologische Durchgängigkeit | Fische nicht gegeben | Wasserwirbellose gegeben | Fischotter gegeben | |
| Beschreibung | Durchlass, bewachsene Überschüttung als Wiesenweg, Otterpassage gegeben | | | |
| Mangel / Baulicher Zustand | funktionstüchtig, sanierungsbedürftig | | | |
| Maßnahmenvorschlag | Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen. Gggf. Rückbau Bauwerk. Bewuchs am Durchlass entfernen | | | |