


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schweißgraben Maasdorf 538694	Station von 3100 m bis 3200 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 7	HW 5709178,48 RW 3392014,73			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	0,5			
Länge [m]	4			
Durchmesser [mm]	500			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
	Beschreibung	Durchlass, Betonrohr, bewachsene Überschüttung als landwt. Überfahrt, Otterpassage gegeben		
	Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig		
Maßnahmenvorschlag	Genehmigungs- und Eigentumsverhältnisse prüfen, Rückschnitt Bewuchs			