

**Blatt 3**

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Liebenwerdaer-Zeiscaer-Binnengraben 538696	<b>Station</b>		<b>Kartierer</b>  J.Forberig
	<b>Abschnittsnr.:</b> 1	von	4000 m	
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 16	<b>HW</b> 5707741,06 <b>RW</b> 3389840,44			
<b>Bauwerksart</b>	Überfahrt			
Material	Stahl, Holz			
Breite [m]	4			
Länge [m]	2			
Durchmesser [mm]	3000			
Überdeckung [cm]	20			
Stauhöhe [cm]	20			
Rückstau [ca. m]	0			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  gegeben	Wasserwirbellose  gegeben	Fischotter  gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Brückenbauwerk, Stahlträger mit Holzbohlenbelag. Keine untere Otterpassage. Aue-ökologisch vertretbar.			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	defekt, sanierungsbedürftig, Bohlen verrottet			
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	Prüfung Eigentumsverhältnisse und Nutzungsbedarf. Ggf. Erneuerung Holzbohlen.			