


**Blatt 3**

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Liebenwerdaer-Zeiscaer-Binnengraben 538696	<b>Station</b>		<b>Kartierer</b>  J.Forberig
	<b>Abschnittsnr.:</b> 1	von	6700 m	
		bis	6800 m	
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 19	<b>HW</b> 5705445,83 <b>RW</b> 3391024,34			
<b>Bauwerksart</b>	Durchlass			
<b>Material</b>	Beton			
<b>Breite [m]</b>	0			
<b>Länge [m]</b>	0			
<b>Durchmesser [mm]</b>	400			
<b>Überdeckung [cm]</b>	20			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	40			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische	Wasserwirbellose	Fischotter	
	gegeben	gegeben	gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Rohrdurchlass. Geböschte Überschüttung. Querender Wiesenweg.			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	Wiedernutzung Altarm prüfen.			