


### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Liebenwerdaer-Zeishaer-Binnengraben 538696	<b>Station</b>		<b>Kartierer</b>  J.Forberig
	<b>Abschnittsnr.:</b> 1	von	6900 m	
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 20	<b>HW</b> 5705374,99 <b>RW</b> 3391176,17	bis	7000 m	
<b>Bauwerksart</b>	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	0			
Länge [m]	0			
Durchmesser [mm]	600			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	60			
Rückstau [ca. m]	0			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  gegeben	Wasserwirbellose  gegeben	Fischotter  gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Rohrdurchlass. Geböschte Überdeckung. Querender Wiesenüberweg.			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	Wiedernutzung Altarm prüfen.			