

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Liebenwerdaer-Zeischaer-Binnengraben 538696	Station von 7600 m bis 7700 m	Kartierer J.Forberig
	Abschnittsnr.: 1		

Lfd. BW-Nummer 22	HW 5704941,97 RW 3391665,94
-----------------------------	--

Bauwerksart	Durchlass
Material	Beton
Breite [m]	7
Länge [m]	7
Durchmesser [mm]	500
Überdeckung [cm]	30
Stauhöhe [cm]	50
Rückstau [ca. m]	100



Ökologische Durchgängigkeit	Fische	Wasserwirbellose	Fischotter
	nicht gegeben	gegeben	gegeben

Beschreibung Rohrdurchlass mit leichtem Absturz. Geböschte Überdeckung. Querender Wiesenweg.

Mangel / Baulicher Zustand funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel

Maßnahmenvorschlag entfällt