


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Liebenwerdaer-Zeischaer-Binnengraben 538696	Station von 9700 m bis 9800 m		Kartierer J.Forberig
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 28	HW 5704280,84 RW 3393407,57			
Bauwerksart	Durchlass - Ufer unterbrochen, Lauf			
Material	Beton			
Breite [m]	8			
Länge [m]	12			
Durchmesser [mm]	30			
Überdeckung [cm]	200			
Stauhöhe [cm]	30			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter nicht gegeben	
	Beschreibung	Doppelrohrdurchlass, 2 versetzte Rohre DN 300, abgeböschte Überdeckung, Querende Straße, Rohrenden durch Betonumhüllung stabilisiert		
	Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
Maßnahmenvorschlag	Herstellung einer ökologischen Teildurchgängigkeit ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Freihaltung Rohröffnungen von Bewuchs.			