

**Blatt 3**

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Liebenwerdaer-Zeischauer-Binnengraben 538696	<b>Station</b>		<b>Kartierer</b>  J.Forberig
	<b>Abschnittsnr.:</b> 1	von	2200 m	
		bis	2300 m	
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 5	<b>HW</b> 5709043,3 <b>RW</b> 3388785,92			
<b>Bauwerksart</b>	Sohlschwelle			
Material	Holz			
Breite [m]	4			
Länge [m]	1			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	50			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  gegeben	Wasser-wirbellose  gegeben	Fischotter  gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Überfall aus Holpfahlpalisade.			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Holzfahlpalisade.			
<b>Maßnahmen-vorschlag</b>	Ersatz von ausgebrochenen Holzpfählen.			