


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Liebenwerdaer-Zeischaer-Binnengraben 538696	Station		Kartierer J.Forberig
	Abschnittsnr.: 1	von	2300 m	
Lfd. BW-Nummer 8	HW 5708974,84 RW 3388776,85			
Bauwerksart	Eisenbahnbrücke			
Material	Beton			
Breite [m]	5			
Länge [m]	16			
Durchmesser [mm]	3000			
Überdeckung [cm]	60			
Stauhöhe [cm]	180			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter nicht gegeben	
Beschreibung	Brückenbauwerk aus Betonbrückenplatte und und Betonwiderlager. Stahlgeländer. Keine Otterpassagen. Aue-ökologisch nicht vertretbar.			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmen-vorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fischotter ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen.			