


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Kleine Elster 5386	Station von 5600 m bis 5700 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 10	HW 5711106,26 RW 3390556,77			
Bauwerksart	Renaturierung punkthaft			
Material	0			
Breite [m]	0			
Länge [m]	0			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Maßnahmen zur Gewässerrevitalisierung, Fluss in gekrümmtem Verlauf			
Mangel / Baulicher Zustand	entfällt			
Maßnahmenvorschlag	entfällt			