

Blatt 3

| | | | | |
|--|---|--|------------|------------------------------|
| Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung | Gewässer : Kleine Elster 5386 | Station | | Kartierer n.d. |
| | Abschnittsnr.: 2 | von | 5600 m | |
| Lfd. BW-Nummer 11 | HW 5711117,47 RW 3390646,4 |  | | |
| Bauwerksart | Renaturierung punkthaft | | | |
| Material | 0 | | | |
| Breite [m] | 0 | | | |
| Länge [m] | 0 | | | |
| Durchmesser [mm] | 0 | | | |
| Überdeckung [cm] | 0 | | | |
| Stauhöhe [cm] | 0 | | | |
| Rückstau [ca. m] | 0 | | | |
| Ökologische Durchgängigkeit | Fische | Wasserwirbellose | Fischotter | |
| | gegeben | gegeben | gegeben | |
| | | | | |
| Beschreibung | Maßnahmen zur Gewässerrevitalisierung, Gewässerrandstreifenbegrünung 6 Steckhölzer Erle einseitig, Biberfraßspuren | | | |
| Mangel / Baulicher Zustand | entfällt | | | |
| Maßnahmenvorschlag | entfällt | | | |