


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Kleine Elster 5386	Station		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 2	von	6000 m	
Lfd. BW-Nummer 12	HW 5711045,5 RW 3390812,15			
Bauwerksart	Renaturierung punkthaft			
Material	0			
Breite [m]	0			
Länge [m]	0			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische	Wasserwirbellose	Fischotter	
	gegeben	gegeben	gegeben	
Beschreibung	Maßnahmen zur Gewässerrevitalisierung, Anschluss Stromverzweigung / Altgewässer			
Mangel / Baulicher Zustand	entfällt			
Maßnahmenvorschlag	entfällt			