


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Kleine Elster 5386	Station von 6200 m bis 6300 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 13	HW 5711082,92 RW 3391033,62			
Bauwerksart	sonstige			
Material	0			
Breite [m]	0			
Länge [m]	0			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Furt zur Verbindung landwirtschaftlicher Bereiche, Gestaltung aus Standortmaterial, Markierung mit Holzpfählen			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, ggf. sanierungsbedürftig			
Maßnahmenvorschlag	Unter Berücksichtigung der Nutzungssituation ist zu prüfen, inwieweit die ökologische Durchgängigkeit im Jahresverlauf erforderlich / gegeben ist.			