

Blatt 3

| | | | | |
|--|---|--|---------------------------|----------------------------------|
| Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung | Gewässer : Kleine Elster 5386 | Station | | Kartierer D.Moeser |
| | Abschnittsnr.: 2 | von 6200 m bis 6300 m | | |
| Lfd. BW-Nummer 14 | HW 5711102,68 RW 3391085,92 |  | | |
| Bauwerksart | Renaturierung punkthaft | | | |
| Material | 0 | | | |
| Breite [m] | 0 | | | |
| Länge [m] | 0 | | | |
| Durchmesser [mm] | 0 | | | |
| Überdeckung [cm] | 0 | | | |
| Stauhöhe [cm] | 0 | | | |
| Rückstau [ca. m] | 0 | | | |
| Ökologische Durchgängigkeit | Fische gegeben | Wasserwirbellose gegeben | Fischotter gegeben | |
| Beschreibung | Maßnahmen zur Gewässerrevitalisierung, Anschluss Stromverzweigung / Altgewässer | | | |
| Mangel / Baulicher Zustand | entfällt | | | |
| Maßnahmenvorschlag | entfällt | | | |