


Blatt 3

| | | | | |
|--|---|--|---------------------------|----------------------------------|
| Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung | Gewässer : Kleine Elster 5386 | Station | | Kartierer D.Moeser |
| | Abschnittsnr.: 2 | von | 7400 m | |
| | | bis | 7500 m | |
| Lfd. BW-Nummer 15 | HW 5711606,61 RW 3392118,74 |  | | |
| Bauwerksart | Straßenbrücke | | | |
| Material | Feldstein, Stahl | | | |
| Breite [m] | 15 | | | |
| Länge [m] | 5 | | | |
| Durchmesser [mm] | 0 | | | |
| Überdeckung [cm] | 0 | | | |
| Stauhöhe [cm] | 3 | | | |
| Rückstau [ca. m] | 0 | | | |
| Ökologische Durchgängigkeit | Fische gegeben | Wasser-wirbellose gegeben | Fischotter gegeben | |
| Beschreibung | Straßenbrücke, Feldsteinmauerwerk, Stahlgeländer, Otterpassage gegeben, Aue-ökologisch nicht vertretbar | | | |
| Mangel / Baulicher Zustand | funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel | | | |
| Maßnahmen-vorschlag | entfällt | | | |