


**Blatt 3**

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Kleine Elster 5386	<b>Station</b>		<b>Kartierer</b>  D.Moeser
	<b>Abschnittsnr.:</b>  2	von	12200 m	
		bis	12300 m	
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 18	<b>HW</b> 5714030,7 <b>RW</b> 3395661,46			
<b>Bauwerksart</b>	Renaturierung punkthaft			
Material	0			
Breite [m]	0			
Länge [m]	0			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  gegeben	Wasserwirbellose  gegeben	Fischotter  gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Maßnahmen zur Gewässerrevitalisierung: Altarmanschluss, Galerie, Störsteine, NQ-Furt			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	entfällt			
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	entfällt			