


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Kleine Elster 5386	Station		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 2	von	3600 m	
Lfd. BW-Nummer 1	HW 5711256,36 RW 3388840,25			
Bauwerksart	Renaturierung linienhaft			
Material	Naturstein, Holz			
Breite [m]	15			
Länge [m]	20			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	50			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser- wirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Maßnahmen zur Gewässerrevitalisierung, Einmündung von rechts, Holz- und Steinelemente			
Mangel / Baulicher Zustand	keine bauliche Fassung, erodierter Bereich			
Maßnahmenvorschlag	Genehmigungs- und Eigentumsverhältnisse prüfen, ggf. bauliche Fassung vorsehen			