


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Kleine Elster 5386	Station von 4000 m bis 4100 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 3	HW 5711014,23 RW 3389217,95			
Bauwerksart	Überfahrt			
Material	Holz			
Breite [m]	5			
Länge [m]	2			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	150			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	landwirtschaftliche Überfahrt, Holzkonstruktion, Aue-ökologisch unproblematisch			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, vermutlich sanierungsbedürftig			
Maßnahmenvorschlag	nicht relevant, ggf. Genehmigungs- und Eigentumsverhältnisse prüfen			