


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Kleine Elster 5386	Station		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 2	von	4000 m	
Lfd. BW-Nummer 4	HW 5711029,04 RW 3389229,55	bis		4100 m
Bauwerksart	Renaturierung linienhaft			
Material	0			
Breite [m]	5			
Länge [m]	50			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Maßnahmen zur Gewässerrevitalisierung, Aufweitung Fließquerschnitt, Baumreihe als Uferrandstreifenpflanzung einseitig			
Mangel / Baulicher Zustand	entfällt			
Maßnahmen-vorschlag	entfällt			