

Blatt 3			
<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Kleine Elster 5386 <b>Abschnittsnr.:</b> 2	<b>Station</b>  von 4200 m bis 4300 m	<b>Kartierer</b>  D.Moeser
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 6	<b>HW</b> 5710942,44 <b>RW</b> 3389403,75		
<b>Bauwerksart</b>	Renaturierung punkthaft		
Material	0		
Breite [m]	5		
Länge [m]	0		
Durchmesser [mm]	0		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  gegeben	Wasserwirbellose  gegeben	Fischotter  gegeben
<b>Beschreibung</b>	Maßnahmen zur Gewässerrevitalisierung, Anschluss Stromverzweigung / Altgewässer, Sohlaufhöhungen, vermutlich Überlaufdamm		
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	entfällt		
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	entfällt		