


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Kleine Elster 5386	Station von 4600 m bis 4700 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 8	HW 5710977,21 RW 3389715,5			
Bauwerksart	Wehr, beweglich			
Material	Ziegelmauerwerk, Holz, Stahl			
Breite [m]	15			
Länge [m]	2			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	3			
Rückstau [ca. m]	200			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasser-wirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Schützenwehr, Ziegelmauerwerk, Bediensteg Stahl, 4-feldrig, Auslaufbereich mit Wasserbausteinen an Sohle und Ufer befestigt			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel, Neubau			
Maßnahmen-vorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen.			