

### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Kleine Elster 5386	<b>Station</b>		<b>Kartierer</b>  D.Moeser
	<b>Abschnittsnr.:</b>  3	von	12600 m	
		bis	12700 m	
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 1	<b>HW</b> 5714300,88 <b>RW</b> 3395973,54			
<b>Bauwerksart</b>	Renaturierung linienhaft			
<b>Material</b>	Naturstein			
<b>Breite [m]</b>	15			
<b>Länge [m]</b>	3			
<b>Durchmesser [mm]</b>	0			
<b>Überdeckung [cm]</b>	0			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	50			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	200			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  gegeben	Wasser- wirbellose  gegeben	Fischotter  gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Maßnahme zur Gewässerrevitalisierung, Querbauwerk rauhe Rampe als Natursteinschüttung			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	entfällt			