

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Kleine Elster 5386	Station		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 3	von	15000 m	
		bis	15100 m	
Lfd. BW-Nummer 3	HW 5715914,43 RW 3397820,84			
Bauwerksart	Renaturierung punkthaft			
Material	Feldsteine			
Breite [m]	0			
Länge [m]	0			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	200			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Maßnahmen zur Gewässerrevitalisierung, Kaskade/Störsteine/rauhe Rampe, Galerieanpflanzung			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmen-vorschlag	entfällt			