


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Kleine Elster 5386	Station		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 4	von	18000 m	
Lfd. BW-Nummer 19	HW 5717565,11 RW 3399085,26	bis	18100 m	
Bauwerksart	Renaturierung punkthaft			
Material	Steine, Kies			
Breite [m]	0			
Länge [m]	0			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Maßnahme zur Gewässerrevitalisierung: Steinschüttung Uferbereich zur Anregung von Mäandrierungen			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmenvorschlag	entfällt			