


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Kleine Elster 5386	Station		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 4	von	18000 m	
Lfd. BW-Nummer 20	HW 5717558,16 RW 3399084,93	bis	18100 m	
Bauwerksart	Renaturierung punkthaft			
Material	0			
Breite [m]	0			
Länge [m]	0			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser- wirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Maßnahme zur Gewässerrevitalisierung: lokale Aufweitung Gerinne			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmenvorschlag	entfällt			