


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Kleine Elster 5386	Station		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 4	von	16400 m	
		bis	16500 m	
Lfd. BW-Nummer 2	HW 5716891,98 RW 3398684,52			
Bauwerksart	Überfahrt			
Material	Stahl, Holz			
Breite [m]	8			
Länge [m]	3			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	1			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	landwirtschaftliche Überfahrt, Holzplanken auf Stahlträgern, Otterpassage gegeben, Aue-ökologisch unrelevant			
Mangel / Baulicher Zustand	defekt, sanierungsbedürftig, Bauwerk ist einseitig abgerutscht			
Maßnahmenvorschlag	nicht relevant, ggf. Genehmigungs- und Eigentumsverhältnisse prüfen			