

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Kleine Elster 5386	Station		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 4	von	17000 m	
		bis	17100 m	
Lfd. BW-Nummer 4	HW 5717391,57 RW 3399109,9			
Bauwerksart	Renaturierung punkthaft			
Material	0			
Breite [m]	0			
Länge [m]	0			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Maßnahmen zur Gewässerrevitalisierung: Aktivierung Umlauf Mühlgraben, schnelles Fließen, altes Bett Totarm, Galerie an Umlauf, Sohlmodellierung			
Mangel / Baulicher Zustand	entfällt			
Maßnahmenvorschlag	entfällt			