


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Kleine Elster 5386	Station		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 4	von	17400 m	
		bis	17500 m	
Lfd. BW-Nummer 6	HW 5717795,22 RW 3399182,43			
Bauwerksart	Wehr, beweglich			
Material	Stahl, Beton			
Breite [m]	6			
Länge [m]	2			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	2			
Rückstau [ca. m]	100			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Schützenwehr, Betonwandung, Bediensteg Stahl, Stahlschütz, 1-feldrig, Otterpassage gegeben			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmenvorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische und Wasserwirbellose ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen. Erforderlichkeit für Betonschutz der Wandungen ist zu prüfen.			