

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Kleine Elster 5386	Station		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 5	von	21600 m	
Lfd. BW-Nummer 12	HW 5721315,57 RW 3400404,09	bis		21700 m
Bauwerksart	Fußgängerbrücke			
Material	Mauerwerk, Stahl, Beton			
Breite [m]	15			
Länge [m]	2			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	120			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische	Wasser-wirbellose	Fischotter	
	gegeben	gegeben	nicht gegeben	
Beschreibung	Fußgängerbrücke, Widerlager vermutlich Ziegelmauerwerk, Platte aus Stahlträgern mit Betondecke, Stahlgeländer, Medienleitungen an Brückenflanke, Otterpassage nicht gegeben			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmen-vorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fischotter ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Unter Berücksichtigung der Genehmigungs- und Eigentumsverhältnisse ist der Sanierungsbedarf der Widerlager zu prüfen.			

