


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Kleine Elster 5386	Station von 22000 m bis 22100 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 5			
Lfd. BW-Nummer 18	HW 5721649,8 RW 3400605,44			
Bauwerksart	Fußgängerbrücke			
Material	Beton, Stahl			
Breite [m]	6			
Länge [m]	4			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	100			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter nicht gegeben	
Beschreibung	Fußgängerbrücke, Widerlager vermutlich Beton, Platte Beton auf Stahlträgern, Pflastersteine, Stahlgeländer, Otterpassage nicht gegeben			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig			
Maßnahmen-vorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fischotter ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Unter Berücksichtigung der Genehmigungs- und Eigentumsverhältnisse ist der Stahlkorrosionsschutz zu prüfen.			