

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Kleine Elster 5386	Station		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 5	von	22200 m	
Lfd. BW-Nummer 24	HW 5721911,51 RW 3400557,76	bis	22300 m	
Bauwerksart	Straßenbrücke			
Material	Ziegel, Beton, Stahl, Stein			
Breite [m]	8			
Länge [m]	4			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	100			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische	Wasserwirbellose	Fischotter	
	gegeben	gegeben	nicht gegeben	
Beschreibung	Straßenbrücke, Widerlager Mauerwerk, Bogenbrücke aus Ziegelmauerwerk (2 Bögen), Geländer aus Betonstützen und Stahlhandläufen, Platte Natursteinpflaster; Überfahrt (im Vordergrund), Betonplatte auf Stahlträgern, Stahlgeländer; Otterpassage nicht gegeben			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmenvorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fischotter ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Unter Berücksichtigung der Genehmigungs- und Eigentumsverhältnisse ggf. Korrosionsschutz Stahl der Überfahrt erneuern.			

