


### Blatt 3

<b>Bauwerks- dokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Kleine Elster 5386	<b>Station</b>  von 21000 m bis 21100 m		<b>Kartierer</b>  D.Moeser
	<b>Abschnittsnr.:</b>  5			
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 3	<b>HW</b> 5720815,02 <b>RW</b> 3400305,51			
<b>Bauwerksart</b>	sonstige			
<b>Material</b>	Naturstein			
<b>Breite [m]</b>	8			
<b>Länge [m]</b>	15			
<b>Durchmesser [mm]</b>	0			
<b>Überdeckung [cm]</b>	0			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	0			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	200			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  gegeben	Wasser- wirbellose  gegeben	Fischotter  gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Maßnahmen zur Gewässerrevitalisierung: Einbau von Störsteinen als rauhe Gleite, vermutlich im Zuge des Rückbaus der ehemaligen Wehranlage und des daraus resultierenden Sohlabsturzes zur Nachbettsicherung			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
<b>Maßnahmen- vorschlag</b>	ggf. Beräumung von Treibgut und Geschwemmsel			