


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Kleine Elster 5386	Station von 21200 m bis 21300 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 5			
Lfd. BW-Nummer 4	HW 5720939,48 RW 3400313,7			
Bauwerksart	Straßenbrücke			
Material	Ziegel, Stahl, Naturstein			
Breite [m]	8			
Länge [m]	3			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	100			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Straßenbrücke, Widerlager Ziegelmauerwerk, Platte aus Stahl, Fahrbahn mit Natursteinpflaster, Stahlgeländer, Otterpassage gegeben, Aue-ökologisch vertretbar			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig bzgl. Widerlager und Stahlkorrosion			
Maßnahmen-vorschlag	ggf. Sanierung unter Berücksichtigung der Genehmigungs- und Eigentumsverhältnisse prüfen, z.B. Neuverfugung, des Ziegelmauerwerks der Brückenwiderlager und Korrosionsschutz Stahl ist zu prüfen			