

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Kleine Elster 5386	Station		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 5	von	21400 m	
Lfd. BW-Nummer 7	HW 5721198,68 RW 3400386,14			
Bauwerksart	Überfahrt			
Material	Beton, Stahl			
Breite [m]	14			
Länge [m]	2			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	120			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter nicht gegeben	
Beschreibung	Überfahrt, Betonwiderlager, Platte mit Stahlträgern und Straßendecke, Stahlgeländer, Otterpassage nicht gegeben			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmen-vorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fischotter ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen.			