

Blatt 3

Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Kleine Elster 5386	Station von 21600 m bis 21700 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 5			
Lfd. BW-Nummer 9	HW 5721264,71 RW 3400392,61			
Bauwerksart	Renaturierung punkthaft			
Material	Naturstein			
Breite [m]	0			
Länge [m]	0			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgän- gigkeit	Fische gegeben	Wasser- wirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Renaturierungsmaßnahme: Querriegel, rauhe Rampe aus Natursteinen, Otterpassage gegeben			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmen- vorschlag	entfällt			