

### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Kleine Elster 5386	<b>Station</b>  von 28000 m bis 28100 m		<b>Kartierer</b>  D.Moeser
	<b>Abschnittsnr.:</b>  6			
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 8	<b>HW</b> 5724349,82 <b>RW</b> 3403302,42			
<b>Bauwerksart</b>	Überfahrt			
<b>Material</b>	Stahl, Beton			
<b>Breite [m]</b>	6			
<b>Länge [m]</b>	3			
<b>Durchmesser [mm]</b>	0			
<b>Überdeckung [cm]</b>	0			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	80			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  gegeben	Wasser-wirbellose  gegeben	Fischotter  gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Brückenbauwerk, Brückenplatte und Widerlager aus Beton, niedriges Stahlgeländer, untere Otterpassage/Uferberme nicht vorhanden, Aue ökologische vertretbar			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel, niedriges Geländer			
<b>Maßnahmen-vorschlag</b>	Prüfung Eigentumsverhältnisse (Geländer)			