

Blatt 3

Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Kleine Elster 5386	Station von 36200 m bis 36300 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 7			
Lfd. BW-Nummer 10	HW 5725300,38 RW 3410779,66			
Bauwerksart	Straßenbrücke			
Material	Beton			
Breite [m]	6			
Länge [m]	5			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	150			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser- wirbellose gegeben	Fischotter nicht gegeben	
Beschreibung	Straßenbrücke, Betonplatte, Betonwiderlager, Stahlgeländer, keine unteren Otterpassagen, Aue ökologisch nicht vertretbar			
Mangel / Baulicher Zustand	Funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, größere Betonabbplatzungen, freiliegende Bewehrung			
Maßnahmen- vorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fischotter ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Prüfung eigentumsverhältnisse (Gemeinde), Großflächige Betonsanierung.			