


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Kleine Elster 5386	Station		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 7	von	37200 m	
		bis	37300 m	
Lfd. BW-Nummer 13	HW 5725419,97 RW 3411631,23			
Bauwerksart	Wehr, beweglich			
Material	Stahl, Beton			
Breite [m]	4			
Länge [m]	4			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	150			
Rückstau [ca. m]	800			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasser-wirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Hubschützenwehr, Betonsteinwandung, Schütze / Bediensteg / Hubeinrichtung Stahl, 1-feldrig			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Korrosionsschutzfehlstellen			
Maßnahmen-vorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen. Erneuerung Korrosionsschutz			