

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Kleine Elster 5386	Station		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 7	von	38700 m	
Lfd. BW-Nummer 14	HW 5724852,11 RW 3412970,74			
Bauwerksart	Überfahrt			
Material	Ziegel, Beton			
Breite [m]	4			
Länge [m]	3			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	160			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Straßenbrücke, Betonplatte, Widerlager Stahl und Mauerwerk, einfachstes Stahlgeländer, keine untere Otterpassage / Uferunterbrechung			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Ausbrüche Mauerwerk, Betonabplatzungen, freiliegende Bewehrung			
Maßnahmen-vorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fischotter ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen (Anschüttung, Brettpassage). Beton- und Mauerwerksanierung. Geländernerneuerung.			