


### Blatt 3

<b>Bauwerks- dokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Kleine Elster 5386	<b>Station</b>  von 40200 m bis 40300 m		<b>Kartierer</b>  D.Moeser
	<b>Abschnittsnr.:</b>  7			
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 16	<b>HW</b> 5724163,84 <b>RW</b> 3414370,21			
<b>Bauwerksart</b>	Querbauwerk			
<b>Material</b>	Holz			
<b>Breite [m]</b>	6			
<b>Länge [m]</b>	1			
<b>Durchmesser [mm]</b>	0			
<b>Überdeckung [cm]</b>	0			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	350			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0			
<b>Ökologische Durchgän- gigkeit</b>	Fische  gegeben	Wasser- wirbellose  gegeben	Fischotter  gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Baumstamm ausgebildet als begehbarer Holzsteg, Furt im Umfeld			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
<b>Maßnahmen- vorschlag</b>	bei Bedarf Totholzumlagerung (seitliche Uferlagerung), keine Totholzentfernung			