


Blatt 3

Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Kleine Elster 5386	Station von 30200 m bis 30300 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 7			
Lfd. BW-Nummer 1	HW 5724768,38 RW 3405369,08			
Bauwerksart	Renaturierung punkthaft			
Material	Feldsteine			
Breite [m]	3			
Länge [m]	1			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	10			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser- wirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	rauhe Rampe aus Feldsteinen auf Unterbau			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmen- vorschlag	entfällt			