

### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Kleine Elster 5386	<b>Station</b>		<b>Kartierer</b>  D.Moeser
	<b>Abschnittsnr.:</b>  7	von	31200 m	
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 2	<b>HW</b> 5725130,47 <b>RW</b> 3406069,58			
<b>Bauwerksart</b>	Fußgängerbrücke			
<b>Material</b>	Holz			
<b>Breite [m]</b>	6			
<b>Länge [m]</b>	1			
<b>Durchmesser [mm]</b>	0			
<b>Überdeckung [cm]</b>	0			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	200			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  gegeben	Wasserwirbellose  gegeben	Fischotter  gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Fußgängerbrücke, vollständig aus Holz, Ufer unberührt, Aue ökologisch vertretbar			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine Mängel erkennbar, guter Wartungszustand			
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	Eigentumsverhältnisse prüfen. Keine Maßnahmen.			