Blatt 3					
2.000	Gewässer :		Station		Kartierer
Bauwerks-	Kle	ine Elster			
dokumentation	5386 Abschnittsnr.:		von	31200 m	D.Moeser
Gewässerbegehung	ADSCIIIILIS	7	bis	31300 m	D.IVIOESEI
Lfd. BW-Nummer		25159,39		24 24	
3	RW 34	06125,5			M. John T. C.
Bauwerksart	Str	aßenbrücke			
Material	Ве	ton		Act of	
Breite [m]	8			4	
Länge [m]	6			We will	
Durchmesser [mm]	0				
Überdeckung [cm]	0				Visit William
Stauhöhe [cm]	30	0			
Rückstau [ca. m]	0				
Ökologische	Fische		Wasser- wirbellose		Fischotter
Durchgän-		gegeben		gegeben	gegeben
gigkeit					
Beschreibung	Brückenbauwerk, Platte und Widerlager aus Beton, Stahlstrebengeländer, sanierter Zustand, Ufer nicht unterbrochen - untere Otterpassage / Uferberme beiseitig vorhanden, Aue ökologisch nicht vertretbar				
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel				
Maßnahmen- vorschlag	entfällt				