

Blatt 3

| | | | | |
|--|---|--|---------------------------|----------------------------------|
| Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung | Gewässer : Kleine Elster 5386 | Station | | Kartierer D.Moeser |
| | Abschnittsnr.: 7 | von | 35800 m | |
| | | bis | 35900 m | |
| Lfd. BW-Nummer 8 | HW 5725160,37 RW 3410350,97 |  | | |
| Bauwerksart | Wehr, beweglich | | | |
| Material | Beton, Stahl | | | |
| Breite [m] | 4 | | | |
| Länge [m] | 2 | | | |
| Durchmesser [mm] | 0 | | | |
| Überdeckung [cm] | 0 | | | |
| Stauhöhe [cm] | 200 | | | |
| Rückstau [ca. m] | 600 | | | |
| Ökologische Durchgängigkeit | Fische nicht gegeben | Wasserwirbellose nicht gegeben | Fischotter gegeben | |
| Beschreibung | Hubklappenschützenwehr, Wandung Betonsteine, Schütze / Bediensteg und Hubeinrichtung Stahl, 1-feldrig | | | |
| Mangel / Baulicher Zustand | funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, starke Korrosionserscheinungen an Stahlteilen | | | |
| Maßnahmenvorschlag | Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen. Erneuerung Korrosionsschutz. | | | |